

環境衛生センター及びエコパーク長生の放射エネルギー測定結果について

平成28年12月報告
長生郡市広域市町村圏組合（環境衛生課）

環境省の「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」における、周辺地域や作業者の安全が確保できるレベル8, 000Bq/kgを大きく下回る結果でしたので、安全・安心な数値であります。
また、エコパーク長生の排水（放流水・地下水）については、すべて不検出でした。

測定機関：(株)永山環境科学研究所 白井研究所 千葉県白井市河原子字天神後273-2-6 TEL047-498-2080
測定方法：環境省第一部汚染状況調査方法ガイドライン（平成25年3月）第2版
ゲルマニウム半導体検知器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成4年）

〇ごみ処理場

[単位:Bq/kg]

| 試料名 | 採取日 | 測定日 | 項目 | | 測定結果 | 検出下限値 |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------|-------|
| 主 灰 | H28.11.1 | H28.11.2 | 放射性ヨウ素 | I 131 | 不検出 | 3 |
| | | | | 放射性セシウム | Cs 134 | 4 |
| | | | Cs 137 | | 25 | 3 |
| | | | 合 計 | | 29 | — |
| 飛 灰 | " | " | 放射性ヨウ素 | I 131 | 不検出 | 9 |
| | | | | 放射性セシウム | Cs 134 | 19 |
| | | | Cs 137 | | 72 | 9 |
| | | | 合 計 | | 91 | — |
| 飛灰固化物 | " | " | 放射性ヨウ素 | I 131 | 不検出 | 3 |
| | | | | 放射性セシウム | Cs 134 | 9 |
| | | | Cs 137 | | 32 | 3 |
| | | | 合 計 | | 41 | — |

備考 不検出：検出下限値未満
試料の含水率：主灰 62.9% 飛灰 0.0% 飛灰 固化物 36.1%

〇エコパーク長生

[単位:Bq/L]

| 試料名 | 採取日 | 測定日 | 項目 | | 測定結果 | 検出下限値 |
|-----------------|----------|-----------|---------|--------|------|-------|
| 放流水 | H28.11.9 | H28.11.10 | 放射性セシウム | Cs 134 | 不検出 | 2 |
| | | | | Cs 137 | 不検出 | 2 |
| | | | | 合 計 | 不検出 | — |
| 地下水 (上流井戸) | " | " | 放射性セシウム | Cs 134 | 不検出 | 2 |
| | | | | Cs 137 | 不検出 | 2 |
| | | | | 合 計 | 不検出 | — |
| 地下水 (下流観測井戸) | " | " | 放射性セシウム | Cs 134 | 不検出 | 2 |
| | | | | Cs 137 | 不検出 | 2 |
| | | | | 合 計 | 不検出 | — |

備考 不検出：検出下限値未満