

令和7年度
一般廃棄物最終処分場(旧最終処分場 西側処分場)の維持管理状況

表1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 令和7年4月末現在

項 目	内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立量及び種類	焼却残渣 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不燃残渣 t	—	—	—	埋 立 終 了			—	—	—	—	—	—	—
	火災廃材 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表2. 擁壁等及び遮水工、調整池の点検

擁壁等の点検	点 検 日	R7.4.30											
	点検結果	異常なし											
遮水工の点検	点 検 日	R7.4.30											
	点検結果	異常なし											
調整池の点検	点 検 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
損壊又は遮水効果が低下する恐れがある場合、措置を講じた年月日及びその内容													

表3. 浸出液処理設備及び導水管等の点検

浸出液処理設備 の点検	点 検 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管等の点検	点 検 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理設備の機能及び導水管等の防凍措置に異常がある場合、措置を講じた年月日及びその内容													

表4. 残余埋立容量の測定

残余埋立容量の測定	測 定 日	—
	測定結果 (m³)	埋 立 終 了

令和7年度
旧最終処分場(西側処分場) 水質検査結果

表1. 地下水 (No.1 下流井戸) 水質検査結果

令和7年4月末 現在

[illegible]

令和7年度
旧最終処分場(西側処分場) 水質検査結果

表2. 地下水(No.2上流井戸)水質検査結果

令和7年4月末 現在

[illegible]