焼却灰 (飛灰、主灰) 等の放射能量測定結果 (2月分)

平成 24 年 3 月

長生郡市広域市町村圏組合(環境衛生課)

当環境衛生センターごみ処理場から発生する焼却灰(主灰、飛灰)の放射性物質について、2月に5回測 定をしたところ、環境省による「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」において、周辺地域や作業者の安全 が確保できるレベル 8,000 ベクレル (Bq) / kg を大きく下回る結果でした。また、排ガス、排水などにつ いてはすべて不検出でした。今後とも引き続き、定期的に測定を実施し、随時、報告いたします。

測定機関:中外テクノス㈱ 関東環境技術センター 千葉市緑区大野台 2-2-16 12043 - 295 - 1101(代)

試料採取:同上

測定方法:緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(厚生労働省医務局食品保健部監視安全課平成14年3月)

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (文部科学省 平成4年)

○ごみ処理場 焼却灰

[単位:Bq/kg]

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	8
主灰	H24.2.1	H24.2.2		Cs 134	21	7
			放射性セシウム	Cs 137	31	9
				合計	52	
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	25
飛灰	"	"		Cs 134	260	21
			放射性セシウム	Cs 137	330	23
				合計	590	_

備考 ・「不検出」: 検出下限値未満 ・ 試料の含水率: 主灰 32.0% 飛灰 < 0.1%

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	9
主灰	H24.2.8	H24.2.10		Cs 134	28	10
			放射性セシウム	Cs 137	40	9
				合計	68	
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	23
飛灰	"	IJ		Cs 134	270	22
			放射性セシウム	Cs 137	360	21
				合計	630	_

備考 ・「不検出」: 検出下限値未満 ・試料の含水率: 主灰 32.1% 飛灰<0.2%

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	10
主灰	H24.2.15	H24.2.16		Cs 134	31	11
			放射性セシウム	Cs 137	36	10
				合計	67	_

			放射性ヨウ素	I 131	不検出	22
飛灰	"	"		Cs 134	260	23
			放射性セシウム	Cs 137	380	21
				合計	640	

備考 ・「不検出」:検出下限値未満 ・試料の含水率:主灰 33.2% 飛灰< 0.1%

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	7
主灰	H24.2.22	H24.2.23		Cs 134	21	8
			放射性セシウム	Cs 137	29	8
				合計	50	_
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	18
飛灰	"	"		Cs 134	220	22
			放射性セシウム	Cs 137	320	15
				合計	540	

備考 ・「不検出」:検出下限値未満 ・試料の含水率:主灰 36.6% 飛灰<0.1%

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	8
主灰	H24.2.29	H24.3.1		Cs 134	22	9
		放射性セシウム	Cs 137	25	9	
				合計	47	_
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	15
飛灰	"	II		Cs 134	150	18
			放射性セシウム	Cs 137	200	17
				合計	350	

備考 ・「不検出」:検出下限値未満 ・試料の含水率:主灰 43.4% 飛灰<0.1%

○ごみ処理場 排ガス

[単位:Bq/m³(N)]

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
				Cs 134	不検出	_
1 号炉	H24.1.23	H24.1.25	放射性セシウム	Cs 137	不検出	_
				合計	不検出	
	"	IJ	放射性セシウム	Cs 134	不検出	
2 号炉				Cs 137	不検出	_
				合計	不検出	_
				Cs 134	不検出	_
1 号炉	H24.2.1	H24.2.2	放射性セシウム	Cs 137	不検出	_
				合計	不検出	_

				Cs 134	不検出	
2 号炉	H24.2.6	H24.2.8	放射性セシウム	Cs 137	不検出	
				合計	不検出	_
				Cs 134	不検出	_
3 号炉	"	IJ	放射性セシウム	Cs 137	不検出	
				合計	不検出	

備考・「不検出」: 検出下限値未満 ※特措法により、放射性ヨウ素 (I 131) の測定義務はない。

※排ガスの検出下限値については、測定結果が「ろ紙部」と「ドレン部」の合計のため表記できない、

○ごみ処理場 排水

[単位:Bq/L]

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
				Cs 134	不検出	8
総合排出口	H24.1.11	H24.1.13	放射性セシウム	Cs 137	不検出	11
				合計	不検出	_
総合排出口	H24.2.8	H24.2.10	放射性セシウム	Cs 134	不検出	9
				Cs 137	不検出	10
				合計	不検出	

備考・「不検出」: 検出下限値未満 ※特措法により、放射性ヨウ素 (I 131) の測定義務はない。

そのほかの処理施設の放射能量測定結果

○エコパーク長生

[単位:Bq/L]

試料名	採取日	測定日	項目		測定結果	検出下限値
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	8
放流水	H24.2.9	H24.2.11		Cs 134	不検出	13
			放射性セシウム	Cs 137	不検出	10
				合計	不検出	_
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	1
地下水	<i>II</i>	H24.2.10		Cs 134	不検出	1
上流井戸			放射性セシウム	Cs 137	不検出	1
				合計	不検出	_
			放射性ヨウ素	I 131	不検出	1
地下水	"	"		Cs 134	不検出	1
下流監視井戸			放射性セシウム	Cs 137	不検出	1
				合計	不検出	

備考・測定機関:中外テクノス㈱ 関東環境技術センター

・試料採取・測定方法:焼却灰と同じ ・「不検出」:検出下限値未満