

# 環境衛生センター及びエコパーク長生の放射能量測定結果について

平成 25 年 9 月報告

長生都市広域市町村圏組合（環境衛生課）

環境省の「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」における、周辺地域や作業者の安全が確保できるレベル 8,000 Bq/kg を大きく下回る結果でしたので、安全・安心な数値であります。

また、エコパーク長生の排水（放流水・地下水）については、すべて不検出でした。

測定機関：(株)永山環境科学研究所 白井研究所 千葉県白井市河原子字天神後 273-2-6 Tel:047-498-2080

測定方法：緊急時における食品の放射能測定マニュアル（厚生労働省医務局食品保健部監視安全課平成 14 年 3 月）

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成 4 年）

## ○ごみ処理場

[単位:Bq/kg]

| 試料名  | 採取日     | 測定日     | 項目      |                   | 測定結果 | 検出下限値 |
|------|---------|---------|---------|-------------------|------|-------|
| 主 灰  | H25.8.1 | H25.8.5 | 放射性ヨウ素  | I <sub>131</sub>  | 不検出  | 7     |
|      |         |         | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 25   | 7     |
|      |         |         |         | Cs <sub>137</sub> | 48   | 7     |
|      |         |         | 合計      |                   | 73   | —     |
| 飛 灰  | 〃       | 〃       | 放射性ヨウ素  | I <sub>131</sub>  | 不検出  | 23    |
|      |         |         | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 160  | 24    |
|      |         |         |         | Cs <sub>137</sub> | 319  | 24    |
|      |         |         | 合計      |                   | 479  | —     |
| 固化飛灰 | 〃       | 〃       | 放射性ヨウ素  | I <sub>131</sub>  | 不検出  | 8     |
|      |         |         | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 90   | 8     |
|      |         |         |         | Cs <sub>137</sub> | 159  | 8     |
|      |         |         | 合計      |                   | 249  | —     |

備考 ・「不検出」：検出下限値未満

・試料の含水率：主灰 35.1% 飛灰 0.1% 固化飛灰 18.8%

## ○エコパーク長生

[単位:Bq/L]

| 試料名             | 採取日      | 測定日      | 項目      |                   | 測定結果 | 検出下限値 |
|-----------------|----------|----------|---------|-------------------|------|-------|
| 放流水             | H25.8.14 | H25.8.15 | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 不検出  | 1.4   |
|                 |          |          |         | Cs <sub>137</sub> | 不検出  | 1.2   |
|                 |          |          |         | 合計                | 不検出  | —     |
| 地下水<br>(上流井戸)   | 〃        | 〃        | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 不検出  | 1.4   |
|                 |          |          |         | Cs <sub>137</sub> | 不検出  | 1.2   |
|                 |          |          |         | 合計                | 不検出  | —     |
| 地下水<br>(下流観測井戸) | 〃        | 〃        | 放射性セシウム | Cs <sub>134</sub> | 不検出  | 1.4   |
|                 |          |          |         | Cs <sub>137</sub> | 不検出  | 1.2   |
|                 |          |          |         | 合計                | 不検出  | —     |

備考 ・「不検出」：検出下限値未満